

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Questa scheda di dati di sicurezza è conforme ai requisiti di: Regolamento (CE) n. 1907/2006 e Regolamento (CE) n. 1272/2008

Data di revisione 17-set-2021 Versione 1

Sezione 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificatore del prodotto

Denominazione del Prodotto PC® 56 (Ch) SUISSE KOMP B

Numero scheda di dati di sicurezza OCPC00119

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Uso Raccomandato • Limitato all'uso professionale

Coating

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Indirizzo del Fornitore Pittsburgh Corning (Schweiz) AG

Schöngrund 26 6343 ROTKREUZ T +41 (0)41 798 07 07 F +41 (0)41 798 07 67

Indirizzo e-mail SDS.compliance@owenscorning.com

Sito Web della società www.foamglas.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di emergenza +32 (0)13 661 721

| Numero telefonico di emer | genza - §45 - (CE)1272/2008 | | |
|---------------------------|--|--|--|
| Europa | 112 | | |
| Austria | Vergiftungsinformationszentrale (Poisons Information Centre) +43 1 406 43 43 | | |
| Belgio | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum/Giftnotrufzentralec/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid +32 70 245 245 | | |
| Bulgaria | Национален токсикологичен информационен център (National Toxicological Information Centre)National Clinical Toxicology Centre, Emergency Medical Institute "Pirogov" +359 2 9154 409 | | |
| Croazia | Centar za kontrolu otrovanjalnstitut za medicinska istraživanja i medicinu rada +385 1 234 8342 | | |
| Repubblica Ceca | Toxikologické informační středisko +420 2 2491 9293/5402 +42 2 2491 5402 | | |
| Danimarca | GiftlinjenBispebjerg Hospital +45 82 12 12 12 +45 35 31 55 55 | | |
| Finlandia | Myrkytystietokeskus +358 9 471 977 | | |
| Francia | ORFILA Hôpital Fernand Widal +33 1 45 42 59 59 | | |
| Germania | Giftnotruf der CharitéCharité-Universitätsmedizin - Campus Benjamin Franklin, Berlin +49 30 19240 | | |
| Ungheria | Országos Kémiai Biztonsági Intézet (National Institute of Chemical Safety)Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (Health Toxicological Information Service) +36 80 20 11 99 | | |
| Irlanda | National Poisons Information CentreBeaumont Hospital +353 1 809 21 66 (public, 8am - 10pm, 7/7)+353 01 809 2566 (Professionals, 24/7) | | |
| Italia | Centro Antiveleni (Poisons Centre)Dipartimento di Tossicologia Clinica, Universita Cattolica del Sacro Cuore +39 06 305 4343 | | |
| Lettonia | Valsts Toksikoloģijas centra Saindēšanās un zāļu informācijas centrs. +371 67042473 | | |
| Lituania | Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras +370 5 236 20 52/ +370 687 53378 +370 687 53378 | | |
| Paesi Bassi | Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)NB Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen +31 30 274 88 88 | | |

| Norvegia | GiftinformasjonenGiftinformasjonssentralen (Helsedirektoratet) +47 22 591300 | | |
|--------------|---|--|--|
| Polonia | Informacji toksykologicznej (National Poisons Information Centre)The Nofer Institute of Occupational Medicine (Lòdz) +48 42 63 14 724 | | |
| Portogallo | Centro de Informação AntivenenosInstituto Nacional de Emergência Médica (INEM) 808 250 143 (Para uso apenas em Portugal),+351 21 330 3284 | | |
| Romania | Biroul RSI si Informare ToxicologicaApelabil intre orele 8:00 – 15:00 +40 21 318 36 06 (Apelabil intre orele 8:00-15:00) | | |
| Russia | Информационно-консультативный токсикологический центр Министерства здравоохранения Российской Федерации (RTIAC)Министерство здравоохранения Российской Федерации (Ministry of Health of the Russian Federation) +74 959 28 16 87 (русский) | | |
| Saudi Arabia | The Regional Poison Control Center, Dammam (DPCC) +966 55 388 0087 | | |
| Slovacchia | Národné toxikologické informačné centrum (National Toxicological Information Centre) (NTIC)University Hospital Bratislava +421 254 77 41 66 | | |
| Slovenia | Poison CentreDivision of Internal Medicine + 386 41 650 500 | | |
| Spagna | Servicio de Información ToxicológicaInstituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses +34 91 562 04 20 | | |
| Svezia | Giftinformationscentralen Swedish Poisons Information Centre, Karolinska Hospital +46 833 12 31 (International) 112 - begär Giftinformation (National) | | |
| Svizzera | Centre Suisse d'Information ToxicologiqueSwiss Toxicological Information Centre 145 / +41 442 51 51 51 | | |
| Turchia | Toxicology Department and Poisons Centre Refik Saydam Central Institute of Hygiene 0 800 314 7900 (Turkey) only+90 0312 433 70 01 | | |
| Regno Unito | National Poisons Information Service (Newcastle Centre)Regional Drugs and Therapeutics Centre, Wolfson Unit 0844 892 0111 (UK only, 24/7, healthcare professionals only) | | |

Sezione 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

| Corrosione/irritazione della pelle | Categoria 2 - (H315) |
|--|----------------------|
| Lesioni oculari gravi/irritazione oculare | Categoria 1 - (H318) |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) | Categoria 3 - (H335) |

2.2. Elementi dell'etichetta



Segnalazione Pericolo

Indicazioni di pericolo

H315 - Provoca irritazione cutanea
H318 - Provoca gravi lesioni oculari

H335 - Può irritare le vie respiratorie

Contiene

Contiene Cement, portland, chemicals. Può provocare una reazione allergica

Consigli di Prudenza P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol

P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso

P304 + P340 - IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e

mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione

P305 + P351 + P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare

accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.

Continuare a sciacquare

P310 - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico P403 + P233 - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato

2.3. Altri pericoli

Altri pericoli

Prodotto di cemento per il quale è stato ridotto il contenuto di cromo (VI) tramite un riduttore a < 0,0002 % (in relazione al peso a secco totale).(H317: Non applicabile.)--> Osservare la data di scadenza.

Sezione 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1 Sostanze

| Denominazione chimica | Numero CE | N. CAS | Peso-% | 2.1 Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) | Numero di registrazione REACH |
|----------------------------|-----------|------------|---------|---|-------------------------------------|
| Silice cristallina, quarzo | 238-878-4 | 14808-60-7 | 25-50 | Nessun informazioni | Nessun informazioni |
| | | | | disponibili | disponibili |
| Cemento Portland | 266-043-4 | 65997-15-1 | =20-<25 | Skin Irrit 2 (H315) | Nessun informazioni |
| | | | | Skin Sens. 1 (H317) | disponibili |
| | | | | Eye Damage 1 (H318) | |
| | | | | STOTE-SE 3 (H335) | |

Testo completo di frasi H e EUH: vedere Sezione 16

Sezione 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Avvertenza generica È necessaria una consultazione medica immediata.

Inalazione • Rimuovere all'aria fresca

· Chiamare subito un medico o un centro antiveleni

• In caso di assenza di respirazione, praticare la respirazione artificiale

· Se la respirazione è difficile, somministrare ossigeno

Contatto con la pelle • È necessaria una consultazione medica immediata

• Lavare immediatamente con molta acqua e sapone e togliere tutti gli abiti contaminati e le

scarpe

Contatto con gli occhi • È necessaria una consultazione medica immediata

• Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15

minuti

• Tenere gli occhi bene aperti mentre si effettua lo sciacquo

· Non raschiare l'area colpita

Ingestione • È necessaria una consultazione medica immediata

· NON provocare il vomito

· Bere molta acqua

· Non somministrare mai nulla per via orale a una persona in stato di incoscienza

• Spostarsi dall'esposizione, sdraiarsi

• Pulire la bocca con acqua e bere poi molta acqua

· Chiamare subito un medico o un centro antiveleni

Autoprotezione del primo

soccorritore

Nota per i medici

Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi • Nessun informazioni disponibili

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

•

Il prodotto è un materiale corrosivo. Effettuare una lavanda gastrica o l'induzione al vomito sono controindicate. Verificare l'eventuale perforazione dello stomaco o dell'esofago. Non

Data di revisione 17-set-2021

somministrare antidoti chimici. Può presentarsi asfissia causata da un edema della glottide. Può presentarsi un marcato aumento della pressione sanguigna con rantoli, espettorato schiumoso ed elevate pressione arteriosa differenziale. Trattare sintomaticamente.

Sezione 5: MISURE ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

• Utilizzare misure estinguenti appropriate alle circostanze locali e all'ambiente circostante

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici derivanti dal prodotto chimico

Il prodotto provoca ustioni agli occhi, alla pelle e alle mucose. La decomposizione termica può comportare il rilascio di gas e vapori tossici e irritanti. In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

L'equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi Indossare un apparecchio autorespiratore e un indumento di protezione. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.

Sezione 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali

- Evacuare il personale verso le aree sicure
- Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto
 Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento
- Tenere le persone lontane e sopravento rispetto alla perdita/fuoriuscita

6.2. Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali

- Non far entrare nelle fognature, nel suolo o in gualsiasi corpo idrico
- · Non deve essere rilasciato nell'ambiente
- Impedire ulteriori fuoriuscite o perdite, se è sicuro farlo
- Impedire che il prodotto penetri negli scarichi
- See Section 12 for ecotoxicology additional information

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di contenimento

• Impedire ulteriori fuoriuscite o perdite, se è sicuro farlo

Metodi di bonifica

- Arginare lontano dalla fuoriuscita di liquido per uno smaltimento successivo
- · Asciugare con materiale assorbente inerme
- Prelevare meccanicamente, collocando il prodotto in appositi contenitori per lo

smaltimento

- Pulire a fondo la superficie contaminata
- · Impedire che il prodotto penetri negli scarichi
- Chiudere con uno sbarramento
- · Dopo la pulizia, sciacquare via eventuali residui con acqua

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Riferimenti ad altre sezioni

Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione 8
Per ulteriori informazioni, cfr. Sezione 13

Sezione 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura

- Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento
- · Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette

- In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto
- · Utilizzare solo con una ventilazione adequata e in sistemi chiusi

Raccomandazioni generiche sull'igiene professionale

- Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
- Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente
- · Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
- Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro
- Si consiglia una pulizia regolare delle apparecchiature, dell'area di lavoro e degli indumenti
- Evitare il contatto con la pelle, gli occhi o l'abbigliamento
- Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima del riutilizzo
- · Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni di immagazzinamento

- · Conservare il recipiente chiuso e in un luogo ben ventilato e asciutto
- · Conservare fuori della portata dei bambini
- Conservare il recipiente chiuso e in un luogo fresco, ben ventilato e asciutto
- · Conservare in prodotti debitamente etichettati

Materiali incompatibili

- Incompatibile con acidi e basi forti
- · Incompatibile con agenti ossidanti

7.3. Usi finali particolari

Usi particolari

No particular end use has been identified to date.

Sezione 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo

| Component | ACGIH | Australia | Austria | Belgio | Bulgaria |
|----------------------------|------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Silice cristallina, quarzo | | 0.05 mg/m ³ | TWA: 0.05 mg/m ³ | 0.1 mg/m ³ TWA | |
| 14808-60-7 (25-50) | | | | (alveolar dust) | |
| Cemento Portland | | 10 mg/m ³ | TWA: 5 mg/m ³ | 1 mg/m³ TWA (without | |
| 65997-15-1 (=20-<25) | | | | asbestos fibers and | |
| | | | | <1% crystalline | |
| | | | | silicas), alveolar dust) | |
| Component | Croazia | Repubblica Ceca | Danimarca | Finlandia | Francia |
| Silice cristallina, quarzo | TWA: 0.1 mg/m ³ | TWA: 0.1 mg/m ³ | TWA: 0.3 mg/m ³ | TWA: 0.05 mg/m ³ | TWA: 0.1 mg/m ³ |
| 14808-60-7 (25-50) | | | TWA: 0.1 mg/m ³ | | |
| Cemento Portland | TWA: 10 mg/m ³ | | | TWA: 5 mg/m ³ | |
| 65997-15-1 (=20-<25) | TWA: 4 mg/m ³ | | | TWA: 1 mg/m ³ | |
| Component | Germania | Grecia | Ungheria | Irlanda | Italia |
| Silice cristallina, quarzo | | | TWA: 0.1 mg/m ³ | TWA: 0.1 mg/m ³ | |
| 14808-60-7 (25-50) | | | | STEL: 0.3 mg/m ³ | |
| Cemento Portland | | | TWA: 10 mg/m ³ | TWA: 1 mg/m ³ | |
| 65997-15-1 (=20-<25) | | | | STEL: 3 mg/m ³ | |
| Component | Lettonia | Lituania | Paesi Bassi | Norvegia | Polonia |
| Silice cristallina, quarzo | | TWA: 0.1 mg/m ³ | TWA: 0.075 mg/m ³ | TWA: 0.3 mg/m ³ | TWA: 0.1 mg/m ³ |
| 14808-60-7 (25-50) | | | | TWA: 0.1 mg/m ³ | |
| | | | | STEL: 0.9 mg/m ³ | |
| | | | | STEL: 0.3 mg/m ³ | |
| Cemento Portland | TWA: 6 mg/m ³ | | | | TWA: 6 mg/m ³ |
| 65997-15-1 (=20-<25) | | | | | TWA: 2 mg/m ³ |
| Component | Portogallo | Romania | Russia | Slovacchia | Slovenia |
| Silice cristallina, quarzo | TWA: 0.025 mg/m ³ | TWA: 0.1 mg/m ³ | TWA: 1 mg/m ³ | TWA: 0.1 mg/m ³ | |
| 14808-60-7 (25-50) | • | | STEL: 3 mg/m ³ | STEL: 0.5 mg/m ³ | |
| Cemento Portland | TWA: 1 mg/m ³ | TWA: 10 mg/m ³ | | | |
| 65997-15-1 (=20-<25) | | , and the second | | | |
| Component | Spagna | Svezia | Svizzera | Regno Unito | |
| Silice cristallina, quarzo | TWA: 0.05 mg/m ³ | TLV: 0.1 mg/m ³ | TWA: 0.15 mg/m ³ | | |
| 14808-60-7 (25-50) | | | | | |
| Cemento Portland | TWA: 4 mg/m ³ | | TWA: 5 mg/m ³ | TWA: 10 mg/m ³ | |
| 65997-15-1 (=20-<25) | | | _ | TWA: 4 mg/m ³ | |
| • | | | | STEL: 30 mg/m ³ | |
| | | | | STEL: 12 mg/m ³ | |

Livello Derivato Senza Effetto

(DNEL)

Nessun informazioni disponibili.

Predicted No Effect Concentration (PNEC, Concentrazione Prevedibile

Nessun informazioni disponibili.

Priva di Effetti)

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici

· Garantire una ventilazione adeguata, specialmente in aree ristrette

Dispositivi di protezione individuale

Protezioni per occhi/volto

Protezione delle mani

- Occhialoni di protezione ad aderenza perfetta
- Schermo per il viso
- Chemically resistant gloves (tested to EN374)

Protezione pelle e corpo · Guanti in plastica o gomma

· Stivali in gomma

· Indumenti di protezione adeguati

• Indossare indumenti impermeabili, compresi stivali, guanti, camice da laboratorio, tuta o

grembiuli, se appropriato, per evitare il contatto con la pelle

· Indossare indumenti resistenti all'azione degli agenti chimici quali guanti, grembiuli,

scarponi o tute intere realizzate in neoprene, ove necessario

Protezione respiratoria • In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto

• Full face mask (EN 136), Half-face mask (DIN EN 140), Filter type A (EN 141)

Controlli dell'esposizione

ambientale

Nessun informazioni disponibili

Sezione 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico Stato Pastoso **Aspetto** Stato Pastoso Colore marrone scuro Odore Basso.

Soglia olfattiva Nessun informazioni disponibili

Note • Metodo **Proprietà** <u>Valori</u>

рΗ 11.5

Punto di fusione / punto di

congelamento

Nessun informazioni disponibili Nessuno noto

Punto/intervallo di ebollizione 100 °C

Punto di infiammabilità Non applicabile Nessuno noto Tasso di evaporazione Non applicabile Nessuno noto Infiammabilità (solidi, gas) Nessun informazioni disponibili Nessuno noto Limite di infiammabilità in aria Nessuno noto

Limite di infiammabilità superiore: Nessun informazioni disponibili Limite di infiammabilità inferiore Nessun informazioni disponibili

23 hPa Tensione di vapore mm Hg @ 20°C

Densità di vapore 1.03 a/cm3

Densità relativa Nessun informazioni disponibili Nessuno noto

Miscibile in acqua Idrosolubilità

La solubilità/le solubilità Nessun informazioni disponibili Nessuno noto Coefficiente di ripartizione Nessun informazioni disponibili Nessuno noto Temperatura di autoaccensione Non applicabile Nessuno noto Temperatura di decomposizione Nessun informazioni disponibili Nessuno noto Viscosità Non determinato Nessuno noto

Viscosità dinamica Nessun informazioni disponibili Nessun informazioni disponibili Proprietà esplosive Nessun informazioni disponibili Proprietà ossidanti

9.2. Altre informazioni

Punto di rammollimento Nessun informazioni disponibili

Peso molecolare
Contenuto di COV (%)
Densità del liquido
Peso specifico apparente

Nessun informazioni disponibili
Nessun informazioni disponibili
Nessun informazioni disponibili

Sezione 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività

Reattività No known reactivity

10.2. Stabilità chimica

Stabilità Stabile in condizioni normali.

Dati esplosione

Sensibilità all'Impatto Meccanico N. Sensibilità alla Scarica Statica N.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Possibilità di Reazioni Pericolose • Nessuno durante la normale trasformazione

10.4. Condizioni da evitare

Condizioni da evitare Esposizione all'aria o all'umidità per periodi prolungati.

10.5. Materiali incompatibili

Materiali incompatibili • Incompatibile con acidi e basi forti

· Incompatibile con agenti ossidanti

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di Decomposizione

Pericolosi:

La decomposizione termica può comportare il rilascio di gas e vapori tossici e irritanti

Sezione 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

<u>Informazioni sul prodotto</u> Il prodotto non presenta un pericolo di tossicità acuta, in base alla informazioni

fornite

Ingestione Nessun informazioni disponibili.

Corrosione/irritazione della pelle Nessun informazioni disponibili

Lesioni oculari gravi/irritazione

oculare

Nessun informazioni disponibili.

Sensibilizzazione Nessun informazioni disponibili

Mutagenicità sulle cellule germinali Nessun informazioni disponibili.

Cancerogenicità Nessun informazioni disponibili.

Tossicità per la riproduzione Nessun informazioni disponibili.

STOT - esposizione singola Nessun informazioni disponibili

STOT - esposizione ripetuta Nessun informazioni disponibili.

Pericolo in caso di aspirazione Nessun informazioni disponibili.

I seguenti valori sono calcolati in base al capitolo 3.1 del documento GHS

STAmix (orale) 5,000.00 mg/kg

Sezione 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1. Tossicità

25.01% of the mixture consists of components(s) of unknown hazards to the aquatic environment

12.2. Persistenza e degradabilità

Nessun informazioni disponibili.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessun informazioni disponibili.

12.4. Mobilità nel suolo

Mobilità nel suolo Nessun informazioni disponibili.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Valutazione PBT e vPvB Nessun informazioni disponibili.

12.6. Altri effetti avversi

Altri effetti avversi Nessun informazioni disponibili

Sezione 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Imballaggio contaminato • Non riutilizzare il contenitore

Codici rifiuti/denominazioni rifiuti

secondo EWC / AVV

- I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il prodotto è stato impiegato
- The following Waste Codes are only a suggestion:
- 10 13 1110 13 14

Sezione 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

IMDG

14.1 Numero ONU
Non regolamentato
14.2 Nome di spedizione dell'ONU
Non regolamentato
Non regolamentato
Non regolamentato
trasporto

14.4 Gruppo d'imballaggio 14.5 Inquinante marinoNon regolamentato
Non applicabile

14.6 Disposizioni Particolari N

14.7 Trasporto di rinfuse secondo Nessun informazioni disponibili

l'allegato İl di MARPOL ed il codice

IBC

RIE

14.1 Numero ONUNon regolamentato **14.2 Nome di spedizione dell'ONU**Non regolamentato

14.3 Classi di pericolo connesso al Non regolamentato

trasporto

14.4 Gruppo d'imballaggioNon regolamentato14.5 Pericoli per l'ambienteNon applicabile

14.6 Disposizioni Particolari N

ADR

14.1 Numero ONU
14.2 Nome di spedizione dell'ONU
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
Non regolamentato
Non regolamentato
Non regolamentato

14.4 Gruppo d'imballaggioNon regolamentato14.5 Pericoli per l'ambienteNon applicabile

14.6 Disposizioni Particolari N

IATA

14.1 Numero ONU
 14.2 Nome di spedizione dell'ONU
 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
 Non regolamentato
 Non regolamentato

14.4 Gruppo d'imballaggioNon regolamentato14.5 Pericoli per l'ambienteNon applicabile

14.6 Disposizioni Particolari N

Sezione 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

| Denominazione chimica | Numero RG francese | Titolo |
|----------------------------|--------------------|--------|
| Silice cristallina, quarzo | RG 25 | - |
| 14808-60-7 | | |
| Cemento Portland | RG 8,RG 10 | - |
| 65997-15-1 | | |

Unione Europea

Prendere nota della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro

Autorizzazioni e/o limitazioni sull'uso:

Questo prodotto non contiene sostanze soggette ad autorizzazione (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XIV) Questo prodotto non contiene sostanze soggette a limitazione (Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato XVII)

Regolamento (CE) 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) Non applicabile

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Relazione sulla Sicurezza Chimica Nessun informazioni disponibili

Sezione 16: ALTRE INFORMAZIONI

Spiegazione o legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzata nella scheda di dati di sicurezza

Testo completo delle frasi H a cui si H315 - Provoca irritazione cutanea

fa riferimento riportato nella sezione H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea

H318 - Provoca gravi lesioni oculari

H335 - Può irritare le vie respiratorie

Legenda

Indicazioni per la pelle Valore limite massimo Massimali

STEL (Limite di Esposizione a Breve TWA (media temporale esaminata) **STEL TWA**

Termine)

17-set-2021 Data di revisione

Nota di revisione Non applicabile

La scheda di dati di sicurezza dei materiali è conforme ai requisiti della Normativa (CE) n. 1907/2006

Fine della Scheda di Dati di Sicurezza